

Product Change Notice

Huawei PCN AR G3 -20120002 AR G3 路由器假拉手条松不脱螺钉变更通知

0. 摘要

AR1200、AR2200、AR3200 系列企业路由器面板假拉手条的松不脱螺钉更改为黑色沉头螺钉，不涉及产品功能变化。此变更通知针对使用华为公司 AR1200、AR2200 和 AR3200 系列企业路由器的客户。详细内容请参考如下正文。

1. 供应商信息

华为技术有限公司

2. PCN 基本信息

PCN 编号		AR G3 -20120002
PCN 版本		Rev: 01
PCN 分类		D
里程碑点	发布日期	2012 年 6 月 30 日
	执行日期	2012 年 12 月 31 日

3. 受影响的系统和产品描述

3.1 硬件类更改

主系统	子系统	硬件	软件	固件	插件
AR G3	AR1200、AR2200、AR3200 系列企业路由器	是	否	否	否

4. 相关联的更改

无。

5. 产品工程编码更改

无。

6. 更改原因

- AR1200、AR2200 和 AR3200 系列企业路由器外观美化，面板假拉手条的松不脱螺钉更改为黑色沉头螺钉(详见附件图示)。

7. 更改描述

- AR1200、AR2200 和 AR3200 系列企业路由器面板假拉手条的松不脱螺钉更改为黑色沉头螺钉，不影响产品功能变化。涉及到此项更改的型号包括 AR0M0012BA00、AR0MNTEH10100、AR0MNTEH10201、AR0MNTEH10301、AR0M012BBA00、AR0M012VBA00、AR0M0022BA00、AR0M0022BD00、AR0MNTEH10401、AR0M0024BA00、AR0M0024DC00、AR0M0024ED00、AR0M0024EA00、AR0M0036BA00、AR0M0036BD00、AR0MNTEH10501、AR0M0036SA00、AR0M0036SD00、AR0M012SBA00、AR0M012WBA00、AR0M12WSBA00、AR0M12VWBA00、AR0M1200CC00、AR0M022SBA00、AR0M2200CC00。

8. 更改影响


安全影响	火灾影响	业务影响	通信影响
否	否	否	否
维护影响	可靠性影响	电源/功耗影响	流量影响
否	否	否	否

9. 影响的文档

无。


10. 附件

- AR1200、AR2200 和 AR3200 系列企业路由器面板假拉手条的松不脱螺钉变更示意图



包括以下几个系列的机型涉及此次变更。

- AR1220 系列有 2 个 SIC 插卡槽位的假拉手条变更（红色框图内所示）



- AR2220 系列有 4 个 SIC 插卡槽位和 2 个 WSIC 插卡槽位的假拉手条变更（红色框图内所示）



- AR2240 系列接口面的所有假拉手条和主控侧的 1 个 XSIC 插卡槽位的假拉手条变更（红色框图内所示）



- AR3260 系列接口面的所有假拉手条和主控侧的 3 个 XSIC 插卡槽位的假拉手条变更（红色框图内所示）



11. 备注

若有疑问请联系华为当地销售代表或技术服务人员。