

# Product Change Notice

Huawei PCN AR G3 -20120004 AR G3 AR2240 和 AR3260 路由器假拉手条变更通知

## 0. 摘要

AR2240 和 AR3260 路由器 XSIC 槽位假拉手条变更为双 WSIC 假拉手条，不涉及产品功能变化。此变更通知针对使用华为公司 AR2240 和 AR3260 路由器的客户。详细内容请参考如下正文。

## 1. 供应商信息

华为技术有限公司

## 2. PCN 基本信息

PCN 编号		AR G3 -20120004
PCN 版本		Rev: 01
PCN 分类		D
里程碑点	发布日期	2012 年 8 月 20 日
	执行日期	2012 年 9 月 30 日

## 3. 受影响的系统和产品描述

### 3.1 硬件类更改

主系统	子系统	硬件	软件	固件	插件
AR G3	AR2240、AR3260 路由器	是	否	否	否

## 4. 相关联的更改

无。

## 5. 产品工程编码更改

无。

## 6. 更改原因

- AR2240 和 AR3260 路由器优化 WSIC 插卡使用在 XSIC 槽位的场景，AR2240 的 7、8 槽位和 AR3260 的 7、8、9、10 槽位的每个 XSIC 假拉手条由两个 WSIC 假拉手条替代(详见附件图示)。

## 7. 更改描述

- AR2240 路由器的 7、8 槽位和 AR3260 路由器的 7、8、9、10 槽位的每个 XSIC 假拉手条由两个 WSIC 假拉手条替代。此次变更不涉及产品功能变化。涉及到此次变更的机型包括 AR2240 和 AR3260。

## 8. 更改影响

安全影响	火灾影响	业务影响	通信影响
否	否	否	否
维护影响	可靠性影响	电源/功耗影响	流量影响
否	否	否	否

## 9. 影响的文档

受影响的 AR G3 产品资料：


《硬件描述》《Hardware Description》

《快速安装指南》《Quick Installation Guide》。


## 10. 附件

注意：涉及到变更的 XSIC 槽位在假拉手条变更后仍只能使用一个 WSIC 插卡。

- AR2240 路由器 7、8 槽位 XSIC 假拉手条变更示意图：



- AR3260 路由器 7、8、9、10 槽位 XSIC 假拉手条变更示意图：



## 11. 备注

若有疑问请联系华为当地销售代表或技术服务人员。